

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК «ЦБС» г. Гуково  
Н.В. Кучеренко

« 29 » Ноября 2024 г.



**Паспорт**  
**доступности МБУК «ЦБС» г. Гуково**  
**Центральная детская библиотека**  
**для инвалидов**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование/вид объекта: Центральная детская библиотека.
- 1.2. Адрес объекта: 347871, Ростовская область, г. Гуково ул. Карла Маркса, 81, пом. 27.
- 1.3. Сведения об объекте: 1-й этаж 3-х этажного дома, 197 кв. м, земельный участок – 197 кв.м.
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1959.
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: \_\_\_\_\_.
- 1.6. Наименование собственника объекта: Отдел культуры Администрации г. Гуково.
- 1.7. Форма собственности объекта: муниципальная.
- 1.8. Пропускная способность объекта: проектная мощность — 45 человек, среднее количество посетителей, находящихся на объекте в течение дня — 40 человек.

2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности: Культура.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Библиотечное обслуживание.
- 2.3. Форма оказания услуг: На объекте, в том числе дистанционно (по

средствам удаленного доступа) и на дому.

2.4. Категории обслуживаемого контингента: Дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

-инвалиды, передвигающиеся на коляске (К) - (нет);

- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)- (нет);

- инвалиды с нарушениями зрения (С) - (нет);

- инвалиды с нарушениями слуха (Г) - (нет);

- инвалиды с нарушениями умственного развития (У) - (нет).

### 3. Оценка доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: Автобус, маршрутные такси №№ 1-2, 2-1, 6, 7, 8, 10 остановка «Театральная».

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: 300 метров.

3.2.2. Время в пути пешком: 4 минуты.

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: да.

3.2.4. Перепады высоты в пути: Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают: продольный — 5%, поперечный — 1–2%.

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	<b>ДП-В</b>
2	Вход в объект	<b>ДП-В</b>
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	<b>ДЧ-И (О, Г, С, У)</b>
4	Зона целевого назначения объекта	<b>ДП-В</b>

5	Санитарно-гигиенические зоны	<b>ДЧ-И</b> (О, Г, С, У)
6	Система информации и связи	<b>ДЧ-И</b> (О, Г, С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДП-В</b>

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: объект для посещений и обслуживания доступен всем категориям инвалидов.

#### 4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

##### 4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов для их самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта):		
1.	Установка напольной плитки и лент.	2025-2027 гг.

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: **ДП-В** - доступно полностью всем

#### 5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании акта обследования объекта от " 25 " 11 2024 г.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ /Кучеренко Н.В.  
(подпись/Ф.И.О.)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ /Буйволова Т.Е.  
(подпись/Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ /Суров Д.А.  
(подпись/Ф.И.О.)