

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК «ЦБС» г. Гуково
Н.В. Кучеренко

« 29 » _____ 2024 г.



Паспорт
доступности МБУК «ЦБС» г. Гуково
Центральная городская библиотека
для инвалидов

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование/вид объекта: Центральная городская библиотека.

1.2. Адрес объекта: 347881, Ростовская область, г. Гуково ул. Карла Маркса, 47.

1.3. Сведения об объекте: 1-й этаж 5-ти этажного дома, 708,7 кв. м, земельный участок - 925,5 кв.м.

1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1979.

1.5. Дата последнего капитального ремонта: _____.

1.6. Наименование собственника объекта: Отдел культуры Администрации г. Гуково.

1.7. Форма собственности объекта: муниципальная.

1.8. Пропускная способность объекта: проектная мощность — 139 человек, среднее количество посетителей, находящихся на объекте в течение дня — 120 человек.

2. Характеристика использования объекта

2.1. Сфера деятельности: Культура.

2.2. Виды оказываемых услуг: Библиотечное обслуживание.

2.3. Форма оказания услуг: На объекте, в том числе дистанционно (по

средствам удаленного доступа) и на дому.

2.4. Категории обслуживаемого контингента: Все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

-инвалиды, передвигающиеся на коляске (К) - (нет);

- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)- (нет);

- инвалиды с нарушениями зрения (С) - (нет);

- инвалиды с нарушениями слуха (Г) - (нет);

- инвалиды с нарушениями умственного развития (У) - (нет).

3. Оценка доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: Автобус, маршрутные такси №№ 1/2, 2/1, 6, 8, 10 остановка «Сокольники».

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: 50 метров.

3.2.2. Время в пути пешком: 1 минута.

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: да.

3.2.4. Перепады высоты в пути: Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают: продольный — 5%, поперечный — 1–2%.

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	ДП-В
2	Вход в объект	ДУ
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, С, У)
4	Зона целевого назначения объекта	ДП-В

5	Санитарно-гигиенические зоны	ДЧ-И (О, Г, С, У)
6	Система информации и связи	ДЧ-И (О, Г, С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: доступно частично избирательно О, С, Г.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов для их самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта):		
1.	Устройство пандуса на входе в здание в соответствии с нормативами (при производстве выборочного капитального ремонта)	2025-2027 гг.
2.	Установка системы вызова персонала для помощи инвалидам-колясочникам и МГН	
3.	Установка напольной плитки и лент, маркировка ступеней.	

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: **ДЧ-И** для инвалидов категорий К, О, Г, С.

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании акта обследования объекта от " 25 " 11 2024 г.

Председатель комиссии: _____ / Кучеренко Н.В.
(подпись/Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____ / Озерова Е.Г.
(подпись/Ф.И.О.)

_____ / Суворов Д.А.
(подпись/Ф.И.О.)